

Bedienungs-/ Montageanleitung

Fuhrenzähler LC/HYD_HW++

+ Betriebsstundenzähler + Fahrstrecke "beleuchtbares" Display

für Fahrzeuge, Geräte mit Hydraulik



Stand: Januar 2022

Tel.: +49 (0) 8664 - 318244

Fax.: +49(0) 8664 - 2393099

E-Mail: info@agreg.de

www.agreg.de

Inhalt

1. Allgemeines	3
2. Technische Daten	4
3. Bedienung/ Anzeige	4
3.1 Bedienung	
3.2 Anzeige	
3.3 Einstellungen für Fahrzeuge mit Hydraulikdruckschalter	5
4. Montage	6
4.1 Montage - Zählgerät	6
4.2 Montage – Druckschalter/ Sensor	7
5. Inbetriebnahme/ Hinweise	
·	
5.1 Inbetriebnahme	
5.2 Sensorstatus- Fuhre, Fahrstrecke und Betriebsstunden	
5.3 Energiesparmodus - Display	
5.4 Speichern/ Löschen der Zähler	8
5.5 Batteriestatus	8
5.6 Batteriewechsel	8
6. Fehlerbehebung	9
6.1 Das Batteriesymbol im Display des Zählgerätes blinkt	9
6.2 Das Display des Zählgerätes zeigt nichts mehr an	
6.3 Der Druckschalter – Fuhre liefert kein Signal (erkennbar an Statusanzeige)	
6.4 Der Sensor – Fuhre/ Rad liefert keine Signale mehr	
7. Sicherheitshinweise	
7. Sichemensimiweise	10
7.1 Allgemeine Hinweise	10
7.2 Batterien	10
7.3 Umweltschutz	10
7.4 Magnete	11
8. Lieferumfang	12



Bitte lesen Sie diese Anleitung vor der Benutzung des Gerätes vollständig, bewahren Sie die Anleitung auf und geben sie weiter, wenn Sie das Gerät an andere Personen übergeben.

Sprache der Originalbedienungs-/ Montageanleitung: Deutsch

Impressum

© Copyright 01/2022, AGREG GmbH, Ulmenstraße 5, D-83339 Chieming Vervielfältigung, Reproduktion, Kopie, auch auszugsweise, nur mit Zustimmung von AGREG GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

Keine Haftung für technische und drucktechnische Fehler.

Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts können ohne Ankündigung vorgenommen

Das Auslesen der im Speicher des Gerätes abgelegten Firmware ist strengstens verboten.

Alle verwendeten Firmenbezeichnungen und Warenzeichen werden anerkannt.

1. Allgemeines

Der Fuhrenzähler LC/HYD_HW++ erfasst zuverlässig die gefahrenen Fuhren, die Fahrstrecke und Betriebszeiten von Fahrzeugen mit Hydraulik wie z.B. Kipper, Drei-Seiten-Kipper, Abrollkipper, LKW, Güllefass mit Hydraulikschieber ...

Die Erfassung der Fuhren erfolgt dabei durch einen bedrahteten Hydraulikdruckschalter.



Der Zählvorgang einer Fuhre wird durch das Betätigen des Hydraulikzylinders gestartet. Durch eine Zeitsteuerung führen Mehrfachkippvorgänge, (Zylinderdruck an/ aus) zu keiner weiteren Zählung.

Der Druckschalter- Sensor 2- wird mittels eines T- Stückes an einer geeigneten Stelle in die Hydraulikleitung zwischen Hydraulikpumpe und Hydraulikzylinder verbaut. Ein Zählimpuls erfolgt erst, wenn der Hydraulikzylinder für mind. 3 Minuten (Werkseinstellung!) - einstellbar von 1 – 9 Minuten - ohne Hydraulikdruck war.

Wichtiger Hinweis!



Die werksseitig im "INIT"-Mode eingestellten Werte gelten <u>ausschließlich</u> für den Fuhrenzähler LC/HYD_HW++ und dürfen <u>bis</u> <u>auf</u> die Einstellung <u>Schritt 3</u> nicht verändert werden.

Schritt 1 → Zeitbereich "0" (bitte nicht ändern → fix!)

Schritt 2 → Anzahl der Impulse "0" (bitte nicht ändern → fix!)

Schritt 3 → Lade-/ Transportzeit "3" (kann zwischen 1 – 9 Minuten eingestellt werden!)

Die Erfassung der Fahrstrecke geschieht mittels Sensor 2, angebaut an einem Rad des Fahrzeuges.

Der Betriebsstundenzähler benötigt keinen externen Sensor und startet automatisch.

Die **Betriebsstundenzählung** mit einer **Auflösung** von **Minuten** beginnt, wenn das Fahrzeug/ Gerät länger als **ca. 20 Sekunden** einer **kontinuierlichen**, **andauernden Bewegung**, **Vibration oder Lageänderung** ausgesetzt ist. Bei Aktivierung des Sensors nach **ca. 20 Sekunden** wird diese Zeit mitgezählt.

Kurzzeitige Ereignisse (t < 20 sec.), wie z.B. Rangierarbeiten, Bewegungen durch Windeinwirkung, etc. werden nicht gezählt. Ist das Gerät einmal aktiviert, garantiert eine "Nachlaufzeit" von 10 Minuten, dass Betriebsunterbrechungen und Wartezeiten bis zu 10 Minuten (Warten auf den Einsatz im Feld, Störungsbeseitigung, Ampelstopp....) mit erfasst und mit angezeigt werden. Treten innerhalb dieser "Nachlaufphase" neue Signale (t > 20 sec.) auf, wird die bis zu diesem Zeitpunkt verstrichene Zeit mitgezählt; tritt kein Signal mehr auf, wird der Betriebsstundenzähler um diese 10 Minuten zurückgesetzt.

Innovative Energiespartechnik – das Display schaltet ca. 1 Minute nach Ende der "Nachlaufzeit" von 10 Minuten ohne Sensorsignale in den Standby - ermöglicht den Betrieb des Gerätes mit handelsüblichen Batterien; kein Anschluss an die Bordspannung notwendig!

Die gesamte **Bedienung** des Zählgerätes erfolgt über **4 interne Tasten**, die durch ein wasserdichtes, robustes Kunststoffgehäuse gegenüber Umwelteinflüsse geschützt sind.

Die Rückstellung der Tages-/ Kundenzähler- Fuhren/ Fahrstrecke (t > 4 sec.) und die Aktivierung des Displays mit Beleuchtung (t < 4 sec.) zum Ablesen der Werte erfolgt mittels des mitgelieferten Magneten mit Halter über den internen Magnetschalter. Dazu ist der mitgelieferte Magnet ohne Druck in den Bereich um das "R-Feld" zu legen. Das Ablesen erfolgt, ohne dass das Gerät geöffnet werden muss. Es sind fünf Zähler vorhanden, die als Tages-/ Kundenzähler und Gesamtzähler verwendet werden können.

Die **Gesamtzählerwerte Fuhren, Fahrstrecke u. Betriebsstunden** bleiben auch nach Abschalten des Gerätes und bei einem Batteriewechsel erhalten.

Der **Fuhrenzähler LC/HYD_HW++** besitzt ein tageslichttaugliches LCD- Display (die Anzeige lässt sich zum Ablesen mittels des Magneten auf R kurzzeitig beleuchten!) auf dem alle notwendigen Informationen (Batteriezustand, Betätigungszustand der Sensoren, Gesamtzähler, Tages-/ Kundenzähler) angezeigt werden.



Der Hersteller kann nicht für Schäden verantwortlich gemacht werden, die infolge der Nutzung abweichend vom bestimmungsgemäßen Gebrauch, oder der Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisen und Warnungen verursacht werden.

Der Hersteller übernimmt keine Gewähr für die registrierten Werte.

<u>^</u>

Wichtiger Hinweis!

Wird der Entladevorgang (Hydraulik keine Druckänderung) für mehr als <u>3 Minuten</u> (werkseitig eingestellt!) unterbrochen, erfolgt beim <u>erneuten</u> Betätigen der Hydraulik eine zusätzliche Zählung.

Diese Fehlzählung ist <u>systembedingt</u> und muss bei der Abrechnung der Fuhren berücksichtigt werden.

Der Zeitwert ist einstellbar zwischen 1 Minute und 9 Minuten

2. Technische Daten

Spannungsversorgung	2 x Batterie AA- Mignon-LR6-CR6-1,5V
Arbeitstemperatur	-18°C 50°C
Lagertemperatur	-30°C 60°C
Schutzgrad	IP66/67 nach DIN VDE 0470-1
Schlagfestigkeit	IK08
Maße: Länge x Breite x Höhe	140 mm x 82 mm x 55 mm
Gewicht	700 Gramm
Hydraulikdruckschalter- Sensor 1	10 – 20 bar (einstellbar); voreingestellt: ca. 15 bar, 5 m
Magnetschalter- Sensor 2	Kabellänge= 5 m
Anzeige - Fuhren -> Tages-/ Kundenzähler	9999
Anzeige - Fuhren -> Gesamtzähler	999999
Anzeige – Betriebsstunden -> Gesamtzähler	99999:00 Stunden: Minuten
Anzeige – Fahrstrecke -> Tages-/ Kundenzähler	99999.9 km (Auflösung: 0,1 km)
Anzeige – Fahrstrecke -> Gesamtzähler	999999.9 km (Auflösung: 0,1 km)
minimal > Radumfang < maximal	1 cm > Umfang < 900 cm (9 m)

3. Bedienung/Anzeige

3.1 Bedienung


Der Fuhrenzähler LC/HYD_HW++ verfügt bei geöffnetem Gehäuse über 4 interne Tasten R SET und zusätzlich über den internen Magnetschalter R, der mittels Magnet bei geschlossenem Gehäuse geschaltet werden kann.

Diese Taste R dient zur Aktivierung des Displays (t < 4 sec.), zur Rückstellung der Tages-/ Kundenzähler (t > 4 sec.) und zum kurzzeitigen Einschalten der Displaybeleuchtung.

Dazu wird der mitgelieferte Magnet mit Halterung ohne Druck auf den Bereich des gekennzeichneten Bedienfeldes gelegt.

Über den Taster RST kann der Mikrocontroller zurückgesetzt werden.

Folgende Abbildungen zeigen die Gerätekomponenten und die Lage der Bedienelemente.




Die Funktionen der einzelnen Bedienelemente sind in der folgenden Tabelle zusammengefasst.

Bedienelemente	Betätigung	Funktion
R	kürzer als 4 sec.	Das Display wird, falls es sich im Standby befindet, reaktiviert. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet. Die Gesamtzähler – Fuhren, Fahrstrecke und BSZ werden gespeichert.
R	länger als 4 sec.	Die Tages-/ Kundenzähler – Fuhren/ Fahrstrecke wird gelöscht. Die Displaybeleuchtung wird eingeschaltet.

RST	drücken	Reset μC – Neustart Zähler, Gesamtzähler vorher speichern! Tages-/ Kundenzähler – Fuhren/ Fahrstrecke werden gelöscht!
R + >UP	länger als 4 sec.	Initialisierung - Einstellung der 3 Werte – Wert 1 und Wert 2: "0" Die Gesamtzähler werden <u>nicht</u> gelöscht!
SET >UP	drücken	Wert um 1 erhöhen bis gewünschter Wert eingestellt. seine Dezimalstelle weiterschalten; Werte abspeichern.
R + SET	länger als 4 sec.	Die programmierten Eingaben werden angezeigt: Zeitbereich Durch wiederholtes Drücken der Taste R wird weiter geschaltet.
SET + >UP + R	länger als 4 sec.	Alle Zähler werden unwiderruflich gelöscht- Werkseinstellung!

3.2 Anzeige

Der Fuhrenzähler LC/HYD_HW++ verfügt über ein LCD-Display, auf dem alle Informationen angezeigt werden. Folgendes Bild zeigt eine Übersicht über die einzelnen Symbole und Anzeigeelemente.



Betriebsmodus				
	Batteriezustand – zeigt den aktuellen Zustand der Batterie an.			
	Blinkt die Batterieanzeige, so muss ein Batteriewechsel durchgeführt werden.			
•	Der Sensor ist aktiviert.			
0	Der Sensor ist deaktiviert.			
d	Tages-/ Kundenzähler- Fuhren/ Fahrstrecke			
Σ	Gesamtzähler- Fuhren/ Fahrstrecke			
	Gesamtzähler – Betriebsstunden (Betriebsstunden - Sensor ist aktiviert).			


3.3 Einstellungen für Fahrzeuge mit Hydraulikdruckschalter

Vor dem Betrieb sind bei geöffnetem Gehäuse mit den Tasten >UP und SET (siehe 3.1 Bedienung) 3 Einstellungen vorzunehmen. Die Einstellung bei Schritt 1 und 2 sind für den Fuhrenzähler LC/HYD HW++ nicht relevant und müssen bei der Initialisierung (Eingabewert "0") <u>übersprungen</u> werden. Die Werkseinstellungen dürfen mit der Ausnahme Schritt 3, 4 nicht verändert werden.


1. Schritt: Eingabe des Zeitbereichs für die Anzahl der Impulse → werksseitig "0"—fix!




Schritt: Eingabe der Impulse pro Zeitbereich → werksseitig "0"—fix!



3. Schritt: Eingabe der Lade-/ Transportzeit → werksseitig "3"—variabel (1 – 9 Minuten!)



Schritt: Eingabe des Laufradumfanges



Der **Umfang des Laufrades** in **cm** kann eingegeben werden. Die Sensornummer des Radsensors ist immer die Nummer 2. Der Umfang kann mit einer Auflösung von 1 cm bis zu maximal 900 cm = 9 m eingegeben werden. Der Minimalwert für den Umfang beträgt

Anpassung der 4 Einstellwerte

- 1. Tasten R + >UP
- gleichzeitig (t > 4 sec.) drücken -> Display wechselt in den INIT -Mode
- 2. Taste so oft drücken, bis der gewünschte Wert erreicht ist.
- 3. Taste schaltet eine Stelle und/oder einen Schritt weiter.

Sind alle 4 Werte eingegeben, wechselt das Display in den Anzeigemodus – Gerät ist wieder einsatzbereit.



Bei Schritt 1 und Schritt 2 müssen der Wert 0 eingegeben werden; es wird nur die Lade-/Transportzeit ausgewertet.

Bereits gespeicherte Gesamtzählerwerte werden nicht gelöscht!

4. Montage

Grundsätzliches zur Montage

Die Geräte-/ Sensor-/ Druckschaltermontage sind je nach Fahrzeugart vor Ort festzulegen und dürfen nur im Stillstand des Fahrzeugs, der Maschine bei druckloser Hydraulikleitung erfolgen.

4.1 Montage - Zählgerät

Zur Montage des Zählgerätes ist der Gehäusedeckel zu öffnen. Lösen Sie dazu die 4 Schrauben am Gehäusedeckel durch Drücken und Drehen um ca. 90° (Bajonettverschluss) Klappen Sie anschließend den Gehäusedeckel nach oben.

Montieren Sie das Zählgerät auf einer tragfähigen, ebenen Oberfläche.

Es sind dazu vier Bohrungen mit einem Durchmesser von 4,2 mm notwendig;

alternativ 4 x M4- Gewindelöcher!

Dem Zählgerät liegen zur Befestigung vier Schrauben M4 x 16 mm mit Sicherungsmuttern und U-Scheiben bei.





Anzugsdrehmoment für Gehäusebefestigung: max. 3 Nm!

Achten Sie bei der Auswahl des Montageortes darauf, dass das Zählgerät zum Ablesen der Werte gut zugänglich und vor mechanischen Beschädigungen geschützt ist.

Achten Sie weiterhin darauf, dass eine einfache Verbindung zwischen Zählgerät und dem Sensor möglich ist (Durchführungen etc.).

Folgende Zeichnungen zeigen die Lage der Bohrungen, sowie deren Abstände.






4.2 Montage - Druckschalter/ Sensor

Der Anbauorte von Druckschalter und Radsensor sind entsprechend den Fahrzeug- und Maschinenanforderungen zu wählen.

Die **Montage** des **Hydraulikdruckschalters-> Sensor 1** erfolgt mit Hilfe eines **T- Stückes**, das in die **drucklose** Hydraulikleitung des Fahrzeuges eingebaut wird; anschließend wird der Druckschalter auf das T-Stück geschraubt. **(Anzugsdrehmoment ca. 50 Nm).** Zur Abdichtung sind Standard- Kupferdichtungen (besser: NBR- Dichtringe) mit den entsprechenden Abmessungen zu verwenden.



Zur Befestigung des Radsensors-> Sensor 2 sollte eine Halterung (Winkel, Lasche etc.) aus nichtmagnetischem Material wie Alu, Edelstahl V2A, V4A mit einer Stärke von 2.5 mm - 3 mm verwendet werden; magnetische Materialien verringern den Schaltabstand Sensor- Magnet und können zu Fehlfunktionen des Sensors führen. Zur Montage von Sensor 2 ist eine Bohrung mit einem Durchmesser = 12.5 mm notwendig. Der Sensor wird dann mit Hilfe der beigelegten Kunststoffmuttern mit Zahnscheiben auf der Halterung befestigt. Der zur Betätigung vorgesehene Magnet wird mit der mitgelieferten Senkkopfschraube M4 x 12 mm an einer geeigneten Stelle auf dem Rad in einem Abstand von 5 mm - 20 mm vor dem Sensor montiert. Die Sensorkabel sind zum Zählgerät so zu verlegen, dass sie mechanisch gesichert sind und nicht beschädigt werden können.



Zur mechanischen Sicherung und zur Verhinderung von Manipulationen sollten alle Verschraubungen mit einem Schraubensicherungslack gesichert werden.

Eine Durchführung der Sensorkabel durch Bohrungen oder Öffnungen ist grundsätzlich möglich: Gehäuse nach Anleitung öffnen -> Kabellitzen durch Drücken der Klemmelemente lösen -> Kabelverschraubung am Gehäuse durch linksdrehen öffnen -> Sensorleitung lösen und am Fahrzeug verlegen -> Sensorleitung eventuell kürzen, Litzen verzinnen (Aderendhülse) und anschließen -> Kabelverschraubung mit der Hand durch rechtsdrehen fest schließen.



Die Verkehrssicherheit und mechanische Stabilität des Fahrzeuges/ der Maschine darf durch die Montage von Zählgerät, Druckschalter und Radsensor nicht beeinträchtigt werden.



Wichtiger Sicherheitshinweis!

Gerät/ Druckschalter/ Sensor nur im Stillstand des Fahrzeuges/ der Maschine bei druckloser Hydraulikleitung montieren/ demontieren. Der Montageort ist so zu wählen, dass sich keine Kleidung verfängt oder Personen erfasst werden können.

Aus Sicherheitsgründen ist ein geeigneter Schutz anzubringen.

5. Inbetriebnahme/Hinweise

5.1 Inbetriebnahme

Die Inbetriebnahme des Zählgeräts erfolgt durch das Einsetzen der Batterien.

Ab Werk verhindert ein Papierstreifen eine vorzeitige Entladung der Batterien; bitte entfernen! Das Gerät ist nach dem Einsetzen der Batterien im Modus "INIT" für die 4 Eingaben (3.1 Bedienung). Sind diese Eingaben abgeschlossen, ist das Gerät im Anzeigemodus und betriebsbereit.

5.2 Sensorstatus-Fuhre, Fahrstrecke und Betriebsstunden

Im Display kann der Schaltzustand anhand des Sensorsymbols ermittelt werden. Ein ausgefülltes Sensorsymbol Fuhre/ Fahrstrecke und 👗 - Betriebsstunden gibt dabei an, dass der jeweilige Sensor aktiv ist. Sind die Sensorsymbole nicht ausgefüllt \mathbf{O} , \mathbf{X} so sind die Sensoren inaktiv.

5.3 Energiesparmodus - Display

Das Display wird ca. 1 Minute nach der "Nachlaufzeit" von 10 Minuten aus Energiespargründen abgeschaltet. Es kann jederzeit durch kurzzeitiges (t < 4 sec.) betätigen des Bedienelementes R (Magnet!) oder durch ca. 10 sec. wiederholtes leichtes Klopfen auf das Gehäuse (3G-Sensor!) wieder aktiviert werden. Ein erneutes Sensorsignal aktiviert auch das Display und das Zählgerät befindet sich wieder im Betriebsmodus.

5.4 Speichern/Löschen der Zähler

Speichern der Zähler – Fuhren, Fahrstrecke und Betriebsstunden

Der im Zählgerät integrierte Mikrocontroller hat einen nichtflüchtigen Speicher. Die in diesem Speicher abgelegten Daten der Gesamtzählerwerte sind auch nach einem Batterietausch und nach einem Reset des Mikrocontrollers **RST** vorhanden und werden automatisch wieder geladen und angezeigt. Die **Gesamtzähler** werden automatisch alle 8 h gespeichert. Durch kurzzeitiges (t < 4 sec.) betätigen des Bedienelements R kann der Speichervorgang auch außerhalb vom normalen Speicherzyklus durchgeführt werden.



Es werden immer nur beide Gesamtzähler gespeichert. Die Tages-/ Kundenzähler werden nach einem Spannungsverlust (Batterie wird entfernt o.ä.) automatisch auf 0 zurückgesetzt.

Vor einem Batteriewechsel das Bedienelement R kurz betätigen, um die aktuellen Gesamtzähler zu speichern - Tages-/ Kundenzählerwerte bitte notieren!

Löschen der Tages-/ Kundenzähler – Fuhren, Fahrstrecke

Die Tages-/ Kundenzähler werden gelöscht, indem das **Bedienelement** R (extern od. intern) länger als (t > 4 sec.) betätigt wird.

Löschen der Gesamtzähler – Fuhren, Fahrstrecke und Betriebsstunden

Zum Löschen der Gesamtzähler gehen Sie wie folgt vor:

- Öffnen sie das Gehäuse
- Drücken Sie gleichzeitig die Bedienelemente SET + >UP + R länger als (t > 4 sec.)



Nach dem Löschen aller Zähler können die Daten nicht wieder hergestellt werden!

5.5 Batteriestatus

Die Batteriespannung des Gerätes wird im Display durch das Zeichen dargestellt.

Ein blinkendes Batteriesymbol (der Betätigungszustand der Sensoren ist dabei irrelevant) zeigt einen notwendigen Batteriewechsel an.

Die Gesamtzählerstände sind im nichtflüchtigen Speicher des Zählgerätes abgespeichert und es wird keine weitere Zählung mehr ausgeführt.

Es muss ein Batteriewechsel (siehe Kapitel 5.6 Batteriewechsel), durchgeführt werden.

5.6 Batteriewechsel

Wird beim Zählgerät ein Batteriewechsel (Batterieanzeige 💻 blinkt) notwendig, sind vorab folgende Schritte auszuführen:

1. Bedienelement R kurz (t < 4 sec.) betätigen, um die Gesamtzählerstände abzuspeichern.

- 2. Tages-/ Kundenzähler notieren; die Tages-/ Kundenzähler werden bei einem Batteriewechsel gelöscht.
- 3. Die Batterien wie im Folgenden beschrieben wechseln:



Lösen der 4 Schrauben am Gehäusedeckel durch Drücken und Drehen um ca. 90° (Bajonettverschluss).

Klappen Sie anschließend den Gehäusedeckel nach oben.

Sie haben nun Zugang zu den Batterien und können diese tauschen.

Ein Schraubenzieher erleichtert das "Aushebeln" der Batterien; die Batterien sind dabei mit einer Hand festzuhalten!

Bitte achten Sie beim Einsetzen der Batterien auf die richtige Polarität.

Der Zusammenbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.

Beim Schließen vom Gehäusedeckel ist auf dessen Dichtheit zu achten! (Dichtung sauber; keine Fremdkörper!)



Bitte beachten Sie bei einem Batteriewechsel stets das Kapitel 5.6 Batteriewechsel Verwenden Sie für den Austausch stets auslaufsichere Hochleistungsbatterien

6. Fehlerbehebung

6.1 Das Batteriesymbol im Display des Zählgerätes blinkt

Die Batterie des Zählgerätes muss gewechselt werden.

6.2 Das Display des Zählgerätes zeigt nichts mehr an

Das Display hat sich aus Energiespargründen nach ca. 1 Minute nach Ablauf der "Nachlaufzeit" von 10 Minuten (BSZ- Vibration) ohne Sensorbetätigung selbsttätig abgeschaltet und kann durch kurzzeitiges Betätigen des Bedienelementes R oder leichtes Klopfen auf das Gehäuse (3G-Sensor!) wieder aktiviert werden.

Nach einer längeren Standzeit (z.B. über die Wintermonate) kann es sein, dass die Batteriekapazität des Zählgerätes nicht mehr ausreicht. Aktiviert eine kurze Betätigung der Taste R das Display nicht mehr, müssen die Batterien wie in Kapitel 5.6 Batteriewechsel beschrieben, gewechselt werden.

Erscheint nach dem Batteriewechsel keine Anzeige, führen Sie einen Reset des Gerätes mittels der Taste RST (Gehäuse öffnen!) durch; die Gesamtzähler vorher mit R abspeichern!

Sind alle diese Maßnahmen erfolglos, wenden Sie sich bitte an die Herstellerfirma AGREG GmbH.

6.3 Der Druckschalter - Fuhre liefert kein Signal (erkennbar an Statusanzeige)

Bitte überprüfen Sie, ob der voreingestellte Druck für ein sicheres Schalten des Druckschalters passt. Ist der Hydraulikbetriebsdruck zu niedrig (linksdrehen!)/ zu hoch (rechtsdrehen!), kann die Druckansprechschwelle mit Hilfe der Einstellschraube am Druckschalter angepasst werden. Dazu die Kunststoffabdeckkappe vorsichtig nach hinten schieben und die Ansprechschwelle durch "rechts-/linksdrehen" der gesicherten Einstellschraube soweit verändern, bis der Druckschalter sicher schaltet.

Die Überprüfung des Schaltpunktes erfolgt am Sensorsymbol • des Zählgerätes.



Stimmt die Druckschwelle, ist die Einstellschraube gegen unbeabsichtigtes "Herausdrehen" während des Betriebes (Vibrationen!) mit Schraubensicherungslack zu sichern!

6.4 Der Sensor - Fuhre/ Rad liefert keine Signale mehr

Bitte überprüfen Sie, ob der Magnet am Arbeitsgerät noch vorhanden ist, und ob der eingestellte Arbeitsabstand (Sensor- Magnet) noch stimmt (Überprüfung mit Hilfe des Sensorstatus im Display!).

7. Sicherheitshinweise



Die Nichtbeachtung der Sicherheitshinweise und Warnhinweise kann eine Gefährdung für Personen, Umwelt und Sachwerte zur Folge haben.

7.1 Allgemeine Hinweise

- Bitte lesen und beachten Sie diese Bedienungs-/ Montageanleitung und besonders die nachfolgenden Sicherheitshinweise für einen sicheren und erfolgreichen Gebrauch des Fuhrenzähler LC/HYD_HW++
- Bei Montage im Zugfahrzeug achten Sie beim Fahren in erster Linie auf die Verkehrssituation und erst wenn diese es erlaubt, auf die Anzeige des Fuhrenzähler LC/HYD_HW++
- Bewahren Sie diese Anleitung gut auf und geben Sie sie bei der Weitergabe des Gerätes mit.
- Das Gerät niemals mit Gewalt öffnen!
- Setzen Sie das Zählgerät keinen extremen Witterungseinflüssen aus.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Verdünnern, scharfen Reinigungsmitteln o.ä.
- Benutzen Sie zum Reinigen des Gerät und des Sensors ein weiches Tuch mit Wasser und milder Seife.
- Setzen Sie das Gerät keinen harten Schlägen oder unsachgemäßer Behandlung aus.
- Setzen Sie das Gerät keinem gebündelten Wasser- oder Hochdruckreinigerstrahl aus.





Das Gerät mit Verpackung und Zubehör ist kein Spielzeug und gehört nicht in Kinderhände Werden Kleinteile wie Magnete, Schrauben etc. verschluckt, ist umgehend ein Arzt aufzusuchen!!

7.2 Batterien



Batterien niemals wieder aufladen. EXPLOSIONSGEFAHR! Batterien von Kindern fernhalten, nicht ins Feuer werfen, kurzschließen oder auseinander nehmen!




- Sofort einen Arzt aufsuchen, wenn eine Batterie verschluckt wurde!
- Beim Einlegen der Batterien auf richtige Polarität achten!
- Batterie- und Gerätekontakte vor dem Einlegen der Batterien bei Bedarf reinigen.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien keinen extremen Bedingungen aussetzen, z.B. auf Heizkörpern! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Bei Nichtbeachtung der Batteriezustandsanzeige können Batterien über ihre Endspannung hinaus entladen werden! Erhöhte Auslaufgefahr!
- Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten vermeiden! Bei Kontakt mit Batteriesäure die betroffenen Stellen mit reichlich klarem Wasser spülen und umgehend einen Arzt aufsuchen!
- Bei längeren Betriebspausen, Wintersaison etc., entnehmen Sie bitte die Batterien.

7.3 Umweltschutz

- Entsorgen Sie die Produktverpackung umweltgerecht, wenn Sie diese nicht mehr benötigen.
- Verbrauchte Batterien nicht in den Hausmüll werfen, sondern bei einer Sammelstelle für Altbatterien abgeben.
- Entsprechend Gesetz muss das Altgerät am Ende seiner Lebensdauer der geordneten Entsorgung zugeführt werden. Fragen Sie dazu Ihren kommunalen Entsorger.





7.4 Magnete



!! Bitte beachten Sie unbedingt die nachfolgenden Sicherheitshinweise beim Umgang mit Magnete!!

Neodym,- Ferrit-, AlNiCo und andere Magnete sind keine Spielzeuge, sondern technische Produkte, die im Umgang Vorsichtsmaßnahmen erfordern!

Die Sicherheitshinweise sind an alle Personen weiterzuleiten, die mit den Magneten umgehen.



Bitte lesen Sie die nachfolgenden Hinweise vor dem Umgang mit Magneten sorgfältig durch!

Gefahren durch Magnete













- Kinder können kleine Magnete verschlucken. Magnete sind kein Spielzeug!
- ► Stellen Sie sicher, dass Magnete <u>nicht</u> in die Hände von **Kindern** gelangen!
- ► Kinder können versuchen, Magnete in die Steckdose zu stecken → Stromschlag!!
- Magnete können beim Verschlucken zu schwersten Gesundheitsschäden bis hin zum Tod führen.
- ► Starke Magnete können Quetschungen und Blutergüsse verursachen.
- Magnete sind spröde und können beim Zusammenprall splittern und Funken bilden.
- ▶ Bei mechanischer Bearbeitung von Magneten besteht Brandgefahr.
- ▶ Magnete können Gefahren für elektronische Geräte wie z.B. Herzschrittmachern, implantierte

Defibrillatoren und magnetischen Datenträgern darstellen.

▶ Magnete können beim Kontakt mit Lebensmitteln oder Trinkwasser eine Gesundheitsgefährdung darstellen.



Aufgrund dieser Gefahren sind besondere Maßnahmen im Umgang mit Magneten zu treffen:

Gehen Sie vorsichtig mit Magneten um. Tragen Sie Handschuhe und Schutzbrille, und führen sie starke

Magnete nur langsam zusammen oder an andere magnetische Teile heran, um Quetschungen und Splittern zu vermeiden.

- ▶ Personen mit Herzschrittmachern müssen unbedingt ausreichenden Abstand von Magneten einhalten.
- ► Magnete gehören nicht in Kinderhände !!
- ▶ Halten Sie mit Magneten Abstand zu magnetischen Datenträgern und elektronischen Geräten.
- ▶ Bringen Sie Magnete nicht in Kontakt mit Lebensmitteln.
- ▶ Verboten ist die mechanische Bearbeitung von Magneten wie z.B. Sägen, Bohren.
- ▶ Vermeiden Sie lose herumliegende magnetische Teile und schauen Sie nicht in Richtung des magnetischen Feldes, da Teile in Feldrichtung durch den Magneten beschleunigt werden können.
- ▶ Bei Verwendung von Magnetisiergeräten beachten Sie bitte die Hinweise der Geräte.
- ▶ Bringen Sie Magnete nicht in die unmittelbare Nähe von offenen Flammen.
- ▶ Beim **Transport** von Magneten, <u>insbesondere</u> beim <u>Lufttransport</u>, sind **besondere Richtlinien** einzuhalten. Diese gelten auch für verbaute Magnete.



Die AGREG GmbH kann nicht für unmittelbare oder mittelbare Schäden haftbar gemacht werden, die durch unsachgemäßen Gebrauch der Magnete entstehen.

11

8. Lieferumfang

- Zählgerät LC/HYD HW++
- 1 Hydraulikdruckschalter 10- 20 bar mit Kabellänge = 5 m
- 1 Sensor, Länge= 5 m,
- 1 interner Bewegungssensor (3G) für die Zeiterfassung
- 1 Magnet D = 20 mm als Signalgeber Sensor2 (andere Magnetausführungen auf Anfrage!)
- 1 Magnet D= 16 mm mit Halter für die Bedienung
- 2 Batterien AA (Mignon) fürdas Zählgerät
- 4 Schrauben M4x16 mm, 4x U-Scheibe, Sicherungsmutter M4– Befestigung des LC/HYD_HW++
- 1 Linsenkopfschraube M4 x 12 mm für die Befestigung des Sensormagnet
- Montageschablone für die Gerätebefestigung beigelegt in der Bedienungs-/ Montageanleitung
- Bedienungs-/ Montageanleitung